



1.fotoattēls

Jumta seguma pieslēguma mezgls pie joma ārsienas



2.fotoattēls

Notekas mitruma izraisīti sienas virsmas bojājumi



3.fotoattēls

Apskatītās jumta daļas bēniņu apkalpes laipu konstrukcijas



4.fotoattēls

Jumta daļas augšējā līmeņa
nesošās jumta konstrukcijas



5.fotoattēls
Jumta nesošo konstrukciju kopskats



6.fotoattēls
Sekundāri latojuma labojumi
un spāru protezējumi.



7.fotoattēls

Sekundāra latojuma stiprinājuma mežgls. Segums lokāli naglots ar tērauda naglām.



8.fotoattēls

Nesošo jumta konstrukciju kopskats.



9.fotoattēls

Lokāli izzāgēts jumta seguma dēļu klājs. Nestabils seguma stiprinājuma mezgls.



10.fotoattēls

Sekundāri izbūvētas jumta seguma stiprinājuma sloksnītes.



11.fotoattēls
Lokāli izzāgēts jumta seguma dēļu klājs.



12.fotoattēls
Spāru galu balstvieta virs mūra dzegas.